

BIURO PROJEKTOWE:	 inframo PROJEKTOWANIE I NADZORY KINGA MOSINIAK Grunwaldzka 15A, 98-200 Sieradz
INWESTOR:	 Gmina Brzeźnio ul. Wspólna 44 98 – 275 Brzeźnio
STADIUM OPRACOWANIA:	PLAN WYRĘBU
NAZWA ZADANIA:	"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ - GOZDY"
LOKALIZACJA:	<i>WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE, POWIAT SIERADZKI, GMINA BRZEŹNIO, MSC. NOWA WIEŚ - GOZDY,</i>

BRANŻA	FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO, NR UPRAWNIEN, SPECJALNOŚĆ	PODPIS
<i>PLAN WYRĘBU</i>	<i>OPRACOWAŁ</i>	<i>mgr inż. Kinga Mosiniak</i>	

LUTY 2022 r.

PLAN WYRĘBU DLA INWESTYCJI PN.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

WYNIKI INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ

Inwentaryzację wykonano w ramach wizji terenowej. Drzewa i krzewy objęte planem wyrębu wskazane zostały na planie sytuacyjnym. Obwody pni drzew mierzono na wysokości 5cm oraz 130cm od poziomu terenu. Zgodnie z planem do usunięcia przeznaczono drzewa kolidujące z projektowaną przebudową drogi gminnej nr 114151E na odcinku Nowa Wieś - Gozdy.

W ramach zmiany zagospodarowania terenu przewidziano:

- Usunięcie 99 szt. drzew zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w opracowaniu;
- Nasadzenia drzew w ilości 150 szt.

Z uwagi na funkcję ekologiczną drzew, brak występowania gniazd i dziupli, sąsiedztwo terenów zielonych postanawia się przyjąć szerszy plan rekompensaty utraconego ekosystemu. Przyjmuje się rekompensatę w postaci 1,5 szt. drzewa do nasadzenia za jedno drzewo przewidziane do wycinki.

W związku z powyższym do nasadzenia z lekką nadwyżką przewidziano 150 szt. drzew. Nasadzenia planuje się przeprowadzić wzdłuż przebudowywanej drogi na całej jej długości w miejscach gdzie zagospodarowanie terenu i istniejące infrastruktura na to pozwalają, a także na terenach sąsiednich będących we władaniu Inwestora tj. na terenie parku Nowa Wieś oraz na terenie oczyszczalni ścieków Brzeźnio.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wycinki krzewów, Inwestor w ramach bieżącego utrzymania dróg dba o odpowiednie utrzymanie zieleni, do wycinki przewidziano jedynie drzewa w znacznym stopniu kolidujące z przebudową drogi.

Nasadzenia planuje się wykonać gatunkami rodzimymi, dopasowanymi do warunków siedliskowych w miejscu wykonania w/w nasadzeń i wymagań ekologicznych stosowanych do nasadzeń gatunków.

Na terenie inwestycji nie ma drzew objętych ochroną lub zaliczanych do pomników przyrody w myśl Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880, art. 83) wraz z późniejszymi zmianami z dn. 18.05.2005 r.

Zestawienie tabelaryczne zamieszczone na kolejnych stronach przedstawia inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki.









Uwaga: drzewo nr 31 rezygnacja z wycinki. Numerację pozostałych drzew pozostawiono bez zmian.

Opracowała:
Kinga Mosiniak









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
1	P	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	295	230	1,2	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
2	L	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	345	260	1,3	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
3	P	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	285	200	1,0	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
4	L	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	310	220	1,2	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
5	P	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	250	200	1	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewowchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
6	L	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	340	252	1,3	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
7	P	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	250	177	1,1	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
8	P	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	230	190	1,5	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		

PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
9	P	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	340	270	1,4	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
10	L	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	320	260	1,3	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
11	P	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	235	195	1,4	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
12	P	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	320	240	1,2	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
13	P	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	200	180	1,4	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
14	P	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	170	160	1,5	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
15	P	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	190	150	1,0	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
16	P	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	105	75	3,0	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
17	P	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	97	88	2,3	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
18	P	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	215	180	2,3	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
19	P	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	130	110	2,5	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
20	P	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	240	215	2,2	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
21	L	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	250	210	2,2	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
22	P	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	250	180	2,5	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
23	P	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	80	65	3,0	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
24	P	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	150	120	3,0	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
25	P	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	95	80	3,0	suche drzewo, obumarłe		
26	P	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	180	160	2,0	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
27	P	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	185	160	2,2	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
28	L	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	180	155	2,2	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
29	L	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	250	230	2,3	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
30	P	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	260	270	2,4	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
31	L	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	240	207	3,5	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
32	P	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	160	140	2,1	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		

PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
33	L	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	240	210	1,9	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
34	L	Kasztanowiec	<i>Aesculus L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	300	250	1,6	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
35	P	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	85	80	2,0	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
36	P	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	100	95	2,0	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
37	P	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	120	110	2,0	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
38	L	Kasztanowiec	<i>Aesculus L</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	290	260	1,8	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
39	L	Kasztanowiec	<i>Aesculus L</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	280	240	1,8	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
40	P	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	130	105	1,8	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
41	P	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	175	160	1,6	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
42	P	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	190	170	1,7	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
43	L	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	180	150	2,2	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
44	P	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	100	90	2,8	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
45	P	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	310	330	1,2	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
46	L	Kasztanowiec	<i>Aesculus L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	200	185	1,4	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
47	L	Kasztanowiec	<i>Aesculus L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	320	280	1,2	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
48	L	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	350	330	1,7	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
49	P	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	180	170	1,4	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
50	P	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	150	130	1,5	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
51	P	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	160	190	1,3	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
52	P	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	195	180	1,3	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
53	P	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	140	120	1,3	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
54	L	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	340	330	1,5	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
55	L	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	330	320	1,5	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
56	P	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	160	140	1,6	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
57	L	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	310	290	1,3	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
58	L	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	320	310	1,3	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
59	P	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	185	160	2,0	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
60	L	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	130	110	2,0	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
61	P	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	165	140	2,0	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
62	L	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	330	350	1,6	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
63	P	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	180	170	1,5	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
64	L	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	350	330	1,3	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
65	P	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	170	160	1,1	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
66	L	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś dz. nr 216/1	310	300	1,3	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
67	L	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	110	130	1,5	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
68	L	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	110	90	1,5	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
69	L	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	130	120	1,6	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
70	L	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	320	290	1,9	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
71	P	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Borowiska dz. nr 197	150	135	1,4	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
72	P	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	160	140	1,3	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
73	L	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	330	290	1,0	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
74	P	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	270	290	1,2	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
75	P	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	188	160	1,5	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
76	P	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	314	280	1,2	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
77	P	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	150	130	2,1	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
78	P	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	140	130	1,2	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
79	P	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	270	245	1,5	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
80	L	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	120	100	1,6	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
81	L	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	220	205	1,6	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
82	P	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	260	290	1,4	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
83	L	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	150	120	2,2	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
84	L	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	160	130	2,0	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
85	P	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	180	150	2,1	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
86	P	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	264	235	1,4	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
87	L	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	130	95	1,5	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
88	P	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	175	150	1,6	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		









PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY


Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
89	L	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	270	260	1,7	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
90	P	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	260	240	1,2	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
91	P	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	230	250	1,4	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
92	P	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	290	260	1,3	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		

PLAN WYRĘBU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
93	P	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	295	270	1,4	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
94	L	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	295	265	1,0	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
95	P	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	285	255	1,4	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
96	L	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Borowiska dz. nr 197	290	250	1,0	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ-GOZDY

Nr	strona	Nazwa gatunku		nr działki	Obwód drzewa na wys. 5 cm	Obwód drzewa na wys. 130 cm	odległość od krawędzi	Przyczyna wycięcia	Fotografia	
97	P	Topola osika	<i>Populus tremula L.</i>	Borowiska dz. nr 197	160	150	1,4	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewowchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
98	L	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia L.</i>	Gozdy dz. nr 158	90	72	2,4	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
99	L	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	Gozdy dz. nr 158	210	200	2,5	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewo wchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		
100	L	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	Gozdy dz. nr 158	250	230	2,4	kolizja z projektowaną infrastrukturą drogową, drzewowchodzi w skrajnię drogową co jest niezgodne z warunkami technicznymi oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego		



LEGENDA


- granice terenu inwestycji
- nawierzchnia asfaltowa jezdni - dr. gminne
- zjazd do posesji z kostki betonowej
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
- istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej
- zieleni drogowa
- krawężnik betonowy 15x30cm
- krawężnik betonowy 15x30cm obniżony
- opornik betonowy 10x25
- obrzeże betonowe 8x30cm
- krawędź jezdni
- istniejący krawężnik betonowy
- istniejące obrzeże betonowe
- istniejące rowy do renowacji
- drzewa do wycinki
- istniejące ogrodzenie do przestawienia

Potwierdzam zgodność kopii mapy z mapą do celów projektowych zaświadczoną w PODGiK Sieradz pod nr PODGK.6640.2067.2021.1 z dn. 01.10.2021r.

mgr inż. Rafał Mosiniak

inframo
PROJEKTOWANIE I MAŁOZORY
KINGA MOSINIAK
Grunwaldzka 15A, 98-200 Sieradz

BIURO
PROJEKTOWE:


GMINA BRZEŹNO
ul. Węskólna 44
98-275 Brzeźno

INWESTOR:

**"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114151E
NA ODCINKU NOWA WIEŚ - GOZDY"**



NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE, POWIAT SIERADZKI, GMINA BRZEŹNO, MSC. NOWA WIEŚ - GOZDY

OBREB 0017 NOWA WIEŚ, DZIAŁKI NR EWID. : 216/1; 153; 475
OBREB 0002 BOROWISKA, DZIAŁKI NR EWID. : 197; 198; 51; 50; 49/2; 48/2; 47
OBREB 0007 GOZDY, DZIAŁKI NR EWID. : 237; 222; 223; 158; 213; 157


ADRES
INWESTYCJI:

CZASOWE
ZAJĘCIE DZIAŁEK:

ZAKRES	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIENI	PODPIS
BRANŻA DROGOWA	Projektant	mgr inż. Rafał Mosiniak upr. nr LOD/2539/PWOD/14	
	Sprawdzający	-----	
BRANŻA SANITARNA	Projektant	mgr inż. Kinga Mosiniak upr. nr 166/DOŚ/14	
	Sprawdzający	-----	

PLAN WYRĘBU

STADIUM:	DŚ	NR RYS.: 2.1	SKALA: 1:1000	DATA: 02.2022	TOM:	NR STR.:
----------	----	--------------	---------------	---------------	------	----------




LEGENDA


- granice terenu inwestycji
- nawierzchnia asfaltowa jezdni - dr. gminne
- zjazdy do posesji z kostki betonowej
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
- istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej
- zieleni drogowa
- krawężnik betonowy 15x30cm
- krawężnik betonowy 15x30cm obniżony
- opornik betonowy 10x25
- obrzeże betonowe 8x30cm
- krawędź jezdni
- istniejący krawężnik betonowy
- istniejące obrzeże betonowe
- istniejące rowy do renowacji
- drzewa do wycinki
- istniejące ogrodzenie do przestawienia

Potwierdzam zgodność kopii mapy z mapą do celów projektowych zaewidencjonowaną w PODGiK Sieradz pod nr PODGK.6640.2067.2021.1 z dn. 01.10.2021r.

mgr inż. Rafał Mosiniak



inframo
PROJEKTOWANIE I MIASTO
KINGA MOSINIAK
Grunwaldzka 15A, 98-200 Sieradz



GMINA BRZEŹNO
ul. Wiosna 44
98-275 Brzeźno

BIURO PROJEKTOWE:

INWESTOR:

**"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114151E
NA ODCINKU NOWA WIEŚ - GOZDY"**

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE, POWIAT SIERADZKI, GMINA BRZEŹNO, MSC. NOWA WIEŚ - GOZDY



OBREB 0017 NOWA WIEŚ, DZIAŁKI NR EWID. : 216/1; 153; 475

OBREB 0002 BOROWISKA, DZIAŁKI NR EWID. : 197; 198; 51; 50; 49/2; 48/2; 47

OBREB 0007 GOZDY, DZIAŁKI NR EWID. : 237; 222; 223; 158; 213; 157

ADRES INWESTYCJI:


CZASOWE ZAJĘCIE DZIAŁEK:

ZAKRES	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIENI	PODPIS
BRANŻA DROGOWA	Projektant	mgr inż. Rafał Mosiniak upr. nr LOD/2539/PWOD/14	
	Sprawdzający	-----	
BRANŻA SANITARNA	Projektant	mgr inż. Kinga Mosiniak upr. nr 166/POŚ/14	
	Sprawdzający	-----	

TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN WYRĘBU

DŚ	2.2	1:1000	02.2022		
STADIUM:	NR RYS.:	SKALA:	DATA:	TOM:	NR STR.:



- LEGENDA**
- granice terenu inwestycji
 - nawierzchnia asfaltowa jezdni - dr. gminne
 - zjazd do posesji z kostki betonowej
 - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
 - istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej
 - zieleni drogowa
 - krawężnik betonowy 15x30cm
 - krawężnik betonowy 15x30cm obniżony
 - opornik betonowy 10x25
 - obrzeże betonowe 8x30cm
 - krawędź jezdni
 - istniejący krawężnik betonowy
 - istniejące obrzeże betonowe
 - istniejące rowy do renowacji
 - drzewa do wycinki
 - istniejące ogrodzenie do przestawienia

Potwierdzam zgodność kopii mapy z mapą do celów projektowych zaświadczoną w PODGiK Sieradz pod nr PODGK.6640.2067.2021.1 z dn. 01.10.2021r.
mgr inż. Rafał Mosiniak



inframo
PROJEKTOWANIE I MAŁOZORY
KINGA MOSINIAK
Grunwaldzka 15A, 98-200 Sieradz



GINIA BRZEŹNO
ul. Wiosna 44
98-275 Brzeźno

BIURO PROJEKTOWE: INWESTOR:


**"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114151E
NA ODCINKU NOWA WIEŚ - GOZDY"**

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE, POWIAT SIERADZKI, GMINA BRZEŹNO, MSC. NOWA WIEŚ - GOZDY
OBRĘB 0017 NOWA WIEŚ, DZIAŁKI NR EWID. : 216/1; 153; 475
OBRĘB 0002 BOROWISKA, DZIAŁKI NR EWID. : 197; 198; 51; 50; 49/2; 48/2; 47
OBRĘB 0007 GOZDY, DZIAŁKI NR EWID. : 237; 222; 223; 158; 213; 157

ADRES INWESTYCJI:

CZASOWE ZAJĘCIE DZIAŁEK:

ZAKRES	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIENI	PODPIS
BRANŻA DROGOWA	Projektant	mgr inż. Rafał Mosiniak upr. nr LOD/2539/PWOD/14	
	Sprawdzający	-----	
BRANŻA SANITARNA	Projektant	mgr inż. Kinga Mosiniak upr. nr 166/DOŚ/14	
	Sprawdzający	-----	

PLAN WYRĘBU

TYTUŁ RYSUNKU:	DŚ	2.3	1:000	02.2022	TOM:	NR STR.:
STADIUM:	NR RYS.:	SKALA:	DATA:	TOM:	NR STR.:	



LEGENDA

- granice terenu inwestycji
- nawierzchnia asfaltowa jezdni - dr. gminne
- zjazdy do posesji z kostki betonowej
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
- istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej
- zielen drogowa
- krawężnik betonowy 15x30cm
- krawężnik betonowy 15x30cm obniżony
- opornik betonowy 10x25
- obrzeże betonowe 8x30cm
- krawędź jezdni
- istniejący krawężnik betonowy
- istniejące obrzeże betonowe
- istniejące rowy do renowacji
- drzewa do wycinki
- istniejące ogrodzenie do przestawienia

Potwierdzam zgodność kopii mapy z mapą do celów projektowych zaewidencjonowaną w PODGiK Sieradz pod nr PODGK.6640.2067.2021.1 z dn. 01.10.2021r.

mgr inż. Rafał Mosiniak

 BIURO PROJEKTOWE:	 INWESTOR:				
<p>"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ - GOZDY"</p>					
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:					
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE, POWIAT SIERADZKI, GMINA BRZEŹNIO, MSC. NOWA WIEŚ - GOZDY					
ADRES INWESTYCJI:					
OBREB 0017 NOWA WIEŚ, DZIAŁKI NR EWID. : 216/1; 153; 475 OBREB 0002 BOROWISKA, DZIAŁKI NR EWID. : 197; 198; 51; 50; 49/2; 48/2; 47 OBREB 0007 GOZDY, DZIAŁKI NR EWID. : 237; 222; 223; 158; 213; 157					
CZASOWE ZAJĘCIE DZIAŁEK:					
ZAKRES	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ	PODPIS		
BRANŻA DROGOWA	Projektant	mgr inż. Rafał Mosiniak upr. nr LOD/2539/PWOD/14			
	Sprawdzający	-----			
BRANŻA SANITARNA	Projektant	mgr inż. Kinga Mosiniak upr. nr 166/DOS/14			
	Sprawdzający	-----			
TYTUŁ RYSUNKU:					
PLAN WYRĘBU					
DŚ	2.4	1:1000	02.2022		
STADIUM:	NR RYS.:	SKALA:	DATA:	TOM:	NR STR.: